



Zapytanie ofertowe pn. „Wymiana istniejących ław kominiarskich w Domu Studenckim Talizman należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, numer A0KACERI.272.27.2.2024

INFORMACJA DODATKOWA

Dachówkę na obiekcie należy odtworzyć w istniejącej technologii na zaprawie wapiennej 1:2 o grubości niezbędnej do prawidłowego uszczelnienia styku dachówek i dociśnięte do dachówek niżej leżącego rzędu. W stykach poziomych między spodem dachówki zabezpieczonej na łacie a górną powierzchnią dachówki rzędu położonego niżej zaleca się stosowanie uszczelnienia zaprawą wapienną 1:2 z dodatkiem sierści bydłowej. Prześwity są niedopuszczalne zarówno w stykach poziomych, jak i w stykach prostopadłych do okapu.

Ewelina Kolwińska